#### SCUBAPRO コンパス取扱説明書

#### 1 ほじめに

本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、お客様に長期間にわたり高精度で信頼できる状態にてお使い頂く為に最高水準で危面・製造されております。本製品はオイル売填方式を採用しており、水圧により方位に影響を受けることはございません。ただし、金属の影響により方位に誤避が生じますのでコンパスを独立型リスト・マウントで使用する場合は単体で設着し、他の金属製の機材(時計、コンピューター、深度計)はもう片方の腕に着けて下さい。本製品を SCUBAPRO のコンソールやライティング・スレートに装着して使用する場合は、他の機器による影響を受けることはございません。

#### 1.1 FS-1.5・FS-2 コンパス

FS-1.5 製品番号 05.018.001 (北半球)、05.018.002 (南半球)

#### FS-2 製品番号 05.017.001 (全世界使用可能)

本製品は上部また側面から読取ができます。コース設定ベゼルは上読み (=トップリーディング) 目標ライン設定のために使われます。 ベゼルの目盛は水中での視窓性向上のため末尾の 0 は省略 しております (例:30"は'3"、270"は"27"と表記)。 数値は 30 度毎に表記し、小さな目盛りは 10 度毎に刻まれています。 ベゼルはワンクリックで5 度回転します。

コンパスの指針(磁場感知部 (浮遊部) は端の部分がカーブしており、これにより上部・側面からの目®りの誘致が可能となっています。こちらは 30 度毎の表記です (末早 0 は省略しておりません)。目盛りは 10 度毎に刻まれています。ある程度自由な動きが出来るように、FS-2 コンパスは最大 35 度まで傾けた状態まで視認可能です。 (FS-1.5 コンパスは 25 度)

#### コンパスの使用方法:

#### トップリーディング(上読み)

コンパスの針路調整: ラパーライン (基線) を目標ポイントに向け指針が動きを止めて北を 指すまで待ちます。次に、ベゼルを指針(浮遊節)にピッタリと合わせます。遊泳開始と共に、ラバー ラインが遊泳方向と一直線となるよう、指針 (浮遊節) とベゼルを合わせながら、コンパスを固 定して待ちます。

#### サイドリーディング (横読み)

目標ポイントにラバーラインを向けなからコンパスの向きを取り、動きが呼止した時点で指針上 の数字を確認します。ラバーラインは、より正確に読めるように、側面にまで伸びています。遊 添開始後、速やかに、方向を指し示す数字とラバーラインを一直線に保ちながら、進行方向がラ パーラインと一直線になる様、コンパスは固定して持ちます。

#### 12 C-1 コンパフ

#### FS-1 製品番号 05.015.000 (コンソール付)、05.015.100 (リストストラップ付)

C-1 コンパスはコンパクトでありながら、機能はそのままにかつ視認性に優れ、水中での動きに すぐ反応できるコンパスです。コンパスの磁場感知能が磁針の中にあることと、磁針の小型化と 軽量化がコンパスの機敏な反応を実現しました。またダブルペアリングを採用しており最大50 度以上値けて4.使用可能です。

コース設定ペゼルは上読み (=トップ・リーディング) 目標ライン設定のために使われます。東西南北及び30 度でとに知印されておりますドットにて方位を確認してください。コンパス上の自盛は水中での視認性向上のため末尾の0は省略しております(例:30°は"3"、270°は"27" と表記しております)。

使用法:使用者本人と目標点が一直線上となってください。その後ペゼルと磁針を一直線上とし、 目標方向の方角を一致させてください。遊泳中は磁針とペゼルが一直線上にし続けたまま目標と する方位に進んでください。

#### 2.メンテナンスとケア

本製品は通常使用において故障しないよう頑丈に設計・製造がされております。しかしいずれの 部品も著しい外的要因により損傷をうける可能性がありますので、十分ご注意のうえ正しくお使 いください。ダイビング後には本製品を真水ですすぎ洗いをしてください。特に泥地や砂地での ダイビング後は、べせいの作動性を滑らかに保つために、すずぎ洗いが非常に重要となります。

#### 2.1 メンテナンス (プールでの使用)

ブール等の塩素が入った水中で本製品を使用される場合、塩素が製品を構成する様々な素材に有 書な影響を及ぼす危険性がありますので、使用後は必ず真水で念入りにすすぎ洗いをしてくださ い。完全に乾き切ってから、保管してください。

#### . 保証

スキューバブロは購入日より2年間、正常使用かつ適正なメンテナンスをされているファースト オーナーに限り、無償修理、また交換に応じます。スキューバブロ正規代理店以外から購入の場 台は保証の対象となりません。本製品が正常使用により不具合が生じましたら本製品と購入が証 明できる保証者、領収書等をスキューバブロ正規代理店にお持込ください。

## PN 06.204.680

#### SCUBAPRO コンパス取扱説明書

#### 1 は10めに

本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、お客様に長期間にわたり高精度で信頼できる状態にてお使い頂く為に最高水準で危酷・製造されております。本製品はオイル光境方式を採用しており、水圧により方位に影響を受けることはございません。ただし、金属の影響により方位に誤避が生じますのでコンパスを独立型リスト・マウントで使用する場合は単体で装着し、他の金属製の機材(時計、コンピューター、深度計)はもう片方の腕に着けて下さい。本製品を SCUBAPRO のコンソールやライティング・スレートに装着して使用する場合は、他の機器による影響を受けることはございません。

#### 1.1 FS-1.5・FS-2 コンパス

FS-1.5 製品番号 05.018.001 (北半球)、05.018.002 (南半球)

#### FS-2 製品番号 05.017.001 (全世界使用可能)

本製品は上部また側面から読取ができます。コース設定ペゼルは上読み (=トップリーディング) 目標ライン設定のために使われます。ペゼルの目感は水中での視認性向しのため未足の0は省略 しております(例:30°は'3'、270°は'27'と表記)。数値は30度毎に表記し、小さな目盛りは 10度毎に刻まれています。ペゼルはワンクリックで5度回転にます。

コンパスの指針(磁場感知部(浮遊部))は端の部分がカーブしており、これにより上部・側面からの目盛りの読取が可能となっています。こちらは30度毎の表記です(未尾0は省略しておりません)。目盛りは10度毎に収まれています。ある程度自由な動きが出来るように、FS-2コンパスは35度まで傾りた状態まで視惑可能です。(FS-1.5 コンパスは25度)

#### コンパスの使用方法:

#### トップリーディング(上読み)

コンバスの針路調整: ラバーライン (基線) を目標ポイントに向け指針が動きを止めて北を 指すまで待ちます。次に、ベゼルを指針(浮遊館)にピッタリと合わせます。遊泳開始と共に、ラバー ラインが遊泳方向と一直線となるよう、指針(浮遊部)とベゼルを合わせながら、コンバスを固 定して持ちます。

#### サイドリーディング(横読み)

目標ポイントにラバーラインを向けながらコンパスの向きを取り、動きが停止した時点で指針上 の数字を確認します。ラバーラインは、より正確に誘めるように、側面にまで伸げています。遊 浜開始後、速やかに、方向を指し示す数字とラバーラインを一直線に保ちながら、進行方向がラ バーラインと一直線になる様、コンパスは固定して持ちます。

#### 12 C-1コンパ

#### FS-1 製品番号 05.015.000 (コンソール付)、05.015.100 (リストストラップ付)

C-1 コンパスはコンパクトでありながら、機能はそのままにかつ視認性に優れ、水中での動きに すぐ反応できるコンパスです。コンパスの磁場感知節が磁針の中にあることと、磁針の小型化と 軽量化がコンパスの機敏な反応を実現しました。またダブルベアリングを採用しており最大50 度以上傾けても使用可能です。

コース設定ペゼルは上読み (=トップ・リーディング) 目標ライン設定のために使われます。東 西南北及び30度でとに刻印されておりますドットにて方位を確認してください。コンパス上の 目盛は水中での視認性向上のため末尾の0は省略しております(例:30°は'3°、270°は'27"と 表記しております)。

使用法:使用者本人と目標点が一直線上となってください。その後ベゼルと磁針を一直線上とし、 目標方向の方角を一致させてください。遊泳中は磁針とベゼルが一直線上にし続けたまま目標と する方位に進んでください。

#### 2.メンテナンスとケア

本製品は通常使用において故障しないよう頑丈に設計・製造がされております。しかしいずれの 部品も著しい外的要因により損傷をうける可能性がありますので、十分ご注意のうえ正しくお使 いください。ダイビング後には本製品を真水ですすぎ洗いをしてください。特に泥地や砂地での ダイビング後は、べせいの作動性を滑らかに保っために、すすぎ洗いが非常に重要となります。

#### 2.1 メンテナンス (プールでの使用)

ブール等の塩素が入った水中で本製品を使用される場合、塩素が製品を構成する様々な素材に有 書な影響を及ぼす危険性がありますので、使用後は必ず真水で念入りにすすぎ洗いをしてくださ い。完全に乾き切ってから、保管してください。

#### 3. 保証

スキューバブロは購入日より2年間、正常使用かつ適正なメンテナンスをされているファースト オーナーに限り、無償修理、また交換に応じます。スキューバブロ正規代理店以外から購入の場 合は保証の対象となりません。本製品が正常使用により不具合が生じましたら本製品と購入が証 明できる保証者、領収書等をスキューバブロ正規代理店にお持込ください。

PN 06.204.680

# SCUBAPRO コンパス取扱説明書

## 1. はじめに

本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、お客様に長期間にわたり高精度で信頼できる状態にてお使い頂く為に展高水準で企画・製造されております。本製品はオイル充填方 充を採用しており、水圧により方位に影響を受りもことはございません。ただし、全量の影響に より方位に誤差が生じますのでコンパスを独立型リスト・マウントで使用する場合は単体で談着 し、他の金属製の機材(除計、コンピューター、深度計)はもう片方の解に着けて下さい。本製 あを SCUBAPRO のコンソールやライティング・スレートに装着して使用する場合は、他の機器に よる影響を受けることはございません。

# 1.1 FS-1.5・FS-2コンパス

FS-1.5 製品番号 05.018.001 (北半球)、05.018.002 (南半球)

## FS-2 製品番号 05.017.001 (全世界使用可能)

本製品は上部また側面から読取ができます。コース設定ペゼルは上読み (=トップリーディング) 目標ライン設定のために使われます。 ベゼルの目盛は水中での視惑性向上のため末尾の 0 は省略 しております (例:30"は "3"、 270"は "27"と表記)。 数値は 30 度毎に表記し、小さな目盛りは 10 度毎に刻まれています。 ベゼルはフンクリックで5 度回転します。

コンパスの指針(磁場感知館(浮遊部)は端の部分がカーブしており、これにより上部・側面からの目盤りの読取が可能となっています。こちらは30度毎の表記です「朱尾0は省略しておりません)。目盤りは10度毎に刻まれています。ある程度自由な動きが出来るように、FS-2コンパスは最大33度まで幅/1た状態まで視認可能です。(FS-1.5コンパスは25度)

## コンパスの使用方法:

## トップリーディング(上読み)

コンパスの針路調整: ラバーライン (基線) を目標ポイントに向け指針が動きを止めて北を 指すまで待ちます。次に、ベゼルを指針(浮遊部)にピッタリと合わせます。遊泳開始と共に、ラバー ラインが遊泳方向と一直線となるよう、指針 (浮遊部) とベゼルを合わせながら、コンパスを固 定して持ちます。

## サイドリーディング (横読み)

目標ポイントにラバーラインを向けながらコンパスの向きを取り、動きが停止した時点で指針上 の数字を確認します。ラバーラインは、より正確に読めるように、側面にまで伸びています。遊 泳開始後、速やかに、方向を指し示す数字とラバーラインを一直線に保ちながら、進行方向がラ パーラインと一直線になる様、コンパスは固定して持ちます。

## 1.2 C-1 コンパス

## FS-1 製品番号 05.015.000 (コンソール付)、05.015.100 (リストストラップ付)

C-1 コンパスはコンパクトでありながら、機能はそのままにかつ視認性に優れ、水中での動きに すぐ反応できるコンパスです。コンパスの磁場機対部が磁針の中にあることと、磁針の小型化と 軽量化がコンパスの機敏な反応を実現しました。またダブルベアリングを採用しており最大50 度以上傾けても使用可能です。

コース設定ペゼルは上読み(=トップ・リーディング)目標ライン設定のために使われます。東西南北及び30度ごとに刻印されておりますドットにて方位を確認してください。コンパス上の目盛は水中での視認性向上のため末尾の0は省略しております(例:30"は"3"、270"は"27"と表記しております)。

使用法:使用者本人と目標点が一直線上となってください。その後ペゼルと磁針を一直線上とし、 目標方向の方角を一致させてください。遊泳中は磁針とペゼルが一直線上にし続けたまま目標と する方位に進んでください。

# 2. メンテナンスとケア

本製品は通常使用において故障しないよう頑丈に設計・製造がされております。しかしいずれの 部品も著しい外的要因により損傷をうける可能性がありますので、十分ご注意のうえ正しくお使 いください。ダイビング後には本製品を真水ですすぎ洗いをしてください。特に泥地や砂地での ダイビング後は、べせいの作動性を得らかに保っために、すすぎ洗いが非常に重要となります。

## 2.1 メンテナンス (プールでの使用)

ブール等の塩素が入った水中で本製品を使用される場合、塩素が製品を構成する様々な素材に有 書な影響を及ぼす危険性がありますので、使用後は必ず真水で念入りにすすぎ洗いをしてくださ い。完全に乾き切ってから、保管してください。

## 3. 保証

スキューバブロは購入日より2年間、正常使用かつ適正なメンテナンスをされているファースト オーナーに限り、無償修理、また交換に応じます。スキューバブロ正規代理店以外から購入の場 合は保証の対象となりません。本製品が正常使用により不具合が生じましたら本製品と購入が証 明できる保証者、領収書等をスキューバブロ正規代理店にお持込ください。

# SCUBAPRO コンパス取扱説明書

## 1. はじめに

本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、お客様に長期間にわたり高精度で信頼できる状態にてお使い頂く為に最高水準で企画・製造されております。本製品はオイル充填方 充を採用しており、水圧により方位に影響を受けることはございません。ただし、金賀の影響に より方位に誤差が生じますのでコンパスを独立型リスト・マウントで使用する場合は単体で装着 し、他の金属製の機材(時計、コンピューター、深度計)はもう片方の際に着けて下さい。本製 品を SCUBAPRO のコンソールやライティング・スレートに装着して使用する場合は、他の機器に よる影響を受けることはございません。

# 1.1 FS-1.5 • FS-2コンパス

FS-1.5 製品番号 05.018.001 (北半球)、05.018.002 (南半球)

## FS-2 製品番号 05.017.001 (全世界使用可能)

本製品は上部また側面から読取ができます。コース設定ペゼルは上読み (ニトップリーディング) 目標ライン設定のために使われます。ペゼルの目感は水中での視認性向上のため末尾の0は省路 しております(例:30°は'3'、270°は'27'と表記)。数値は30度毎に表記し、小さな目盛りは 10度毎に刻まれています。ペゼルはワンクリックで5度回転にます。

コンパスの指針(磁場感知館 (浮遊部) は端の部分がカーブしており、これにより上部・側面からの目盤りの誘致が可能となっています。こちらは 30 度毎の表記です (未足 0 は省略しておりません)。目盛りは 10 度毎に刻まれています。ある程度自由な動きが出来るように、FS-2 コンパスは最大 35 度まで備けた状態まで視認可能です。 (FS-1.5 コンパスは 25 度)

# コンパスの使用方法:

## トップリーディング(上読み)

コンパスの針路調整: ラバーライン (基線) を目標ポイントに向け指針が動きを止めて北を 指すまで待ちます。次に、ベゼルを指針(浮遊部)にピッタリと合わせます。遊泳開始と共に、ラバー ラインが遊泳方向と一直線となるよう、指針(浮遊部)とベゼルを合わせながら、コンパスを固 定して持ちます。

## サイドリーディング(横読み)

目標ポイントにラバーラインを向けながらコンパスの向きを取り、動きが停止した時点で指針上 の数字を確認します。ラバーラインは、より正確に読めるように、側面にまで伸びています。遊 減開始後、速やかに、方向を指し示す数字とラバーラインを一直線に保ちながら、進行方向がラ パーラインと一直線になる様、コンパスは固定して持ちます。

## 1.2 C-1 コンパス

FS-1 製品番号 05.015.000 (コンソール付)、05.015.100 (リストストラップ付)

C-1 コンパスはコンパクトでありながら、機能はそのままにかつ視認性に優れ、水中での動きに すぐ反応できるコンパスです。コンパズの磁場感知部が磁針の中にあることと、磁針の小型化と 軽量化がコンパスの機敏な反応を実現しました。またダブルペアリングを採用しており最大 50 度以上傾げても使用可能でき、

コース設定ペゼルは上読み (=トップ・リーディング) 目標ライン設定のために使われます。東 西南北及び30度でとに刻印されておりますドットにて方位を確認してください。コンパス上の 目盛は水中での視認性向上のため未尾の0は省略しております(例:30°は"3"、270°は"27" と 表記しております)。

使用法:使用者本人と目標点が一直線上となってください。その後ペゼルと磁針を一直線上とし、 目標方向の方角を一致させてください。遊泳中は磁針とペゼルが一直線上にし続けたまま目標と する方位に進んでください。

## 2. メンテナンスとケア

本製品は通常使用において故障しないよう頑丈に設計・製造がされております。しかしいずれの 部品も著しい外的要因により損傷をうける可能性がありますので、十分ご注意のうえ正しくお使 いください。ダイビング後には本製品を真水ですすぎ洗いをしてください。特に泥地や砂地での ダイビング後は、べせいの作動性を滑らかに保つために、すずき洗いが非常に重要となります。

## 2.1 メンテナンス (プールでの使用)

ブール等の塩素が入った水中で本製品を使用される場合、塩素が製品を構成する様々な素材に有 書な影響を及ぼす危険性がありますので、使用後は必ず真水で念入りにすすぎ洗いをしてくださ い。完全に乾き切ってから、保管してください。

## 3. 保証

スキューバブロは購入日より2年間、正常使用かつ適正なメンテナンスをされているファースト オーナーに限り、無償修理、また交換に応じます。スキューバブロ正規代理店以外から購入の場 合は保証の対象となりません。本製品が正常使用により不具合が生じましたら本製品と購入が証 明できる保証者、領収書等をスキューバブロ正規代理店にお持入ください。